

ENSAYO DE TIPO
SCC-26803



SOLICITANTE : VICSA S.A.

ORDEN DE TRABAJO : 313411

ATENCIÓN SR. : MARIO SOLAR.

FECHA DE EMISIÓN : 30/10.2004

DIRECCION : SAN FRANCISCO N° 144

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE NO TIENEN PROYECCIÓN ESTADÍSTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA FUE PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE.

ANTECEDENTES

Producto : Mascara de protección facial 8 x 12" y 8 x /16", marca Steel Pro, sin procedencia.

Fecha de recepción : 23/09/2004

Fecha de ensayos : 12/10/2004

PROCEDIMIENTO

Especificación : Norma Chilena NCh 1563

Controles realizados : - Inspección visual
- Impacto

RESULTADOS

Inspección Visual :
La muestra controlada no presentó observaciones.

Impacto :
El ensayo consistió en montar el protector facial sobre un soporte de dimensiones adecuadas a su tamaño y forma, la posición horizontal en que se ubica la mascara permite que el eje de la ventana logre una posición mas alta. Posteriormente a temperatura ambiente se realizo la prueba dejando caer la bola de acero desde una altura determinada. Una vez efectuado el ensayo se verifico que la ventana no presento daños, vale decir no se fracturo, agrieto y no fue separada de sus puntos de cerradura producto del impacto.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos, la muestra cumple con lo especificado para las variables controladas.

VÍCTOR DÍAZ ACEVEDO
Jefe Depto. Inspección General

Pág. 1 de 1 Págs.